



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

P/3391804

KLASA: 345-20/17-01/05

URBROJ: 530-03-4-1-17-2

Sisak, 10. siječnja 2017. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 02/2017

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **09. siječnja 2017. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	Vodostaj
		vrsta	D	L	D	S	L		
09.01 2017 10.00	562,9 Bistrač	z. plutača		L	sklonili				Crnac -152 ??? Gušće - 75 Jasenovac - 49 Karlovac - 65
	563,7 Bistrač	c. plutača	D		sklonili				Isto
	573,5 Gušće	z.plovak		L	sklonili				Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	D		sklonili				Isto
	575,1 Gušće	z.plovak		L	sklonili				Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača (postavili)		L	sklonili				Isto
	581,1 B.kut	z.plovak		L	sklonili				Isto
	581,4 B.kut	z.plovak postavili		L	sklonili				Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	D		sklonili				Isto
	583,1 B.Kut	c.plutača	D		sklonili				Isto
	583,5 B.Kut	z.plutača		L	sklonili				Isto
	584,1 BKut	c.plovak z. plovak	D	L	sklonili sklonili				Isto
	1,100 Kupa	z. plovak		L	sklonili				Isto
	1,500 Kupa	c.plovak	D		sklonili				Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	D		sklonili				Isto
	1,900 Kupa	z. plovak		L	sklonili				Isto

Napomena: Navedeni plovci i plutače sa navedenog dijela plovnog puta su uklonjeni radi nadolazećeg leda iz rijeke Kupe koji još uvijek stoji. Led na Kupi od rkm 1,6 do rkm 2,7 nalazi se na čitavoj širini plovnog puta debljine oko 10 cm. Vodomjer na vodomjernoj stanici Crnac ne pokazuje pravi vodostaj. Ostali plovci i plutače nizvodno od rkm 560 s obzirom na veliku hladnoću biti će također uklonjene. Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:
kap. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana