

\*P/2157796\*

KLASA: 345-20/13-01/240  
URBROJ: 530-03-4-1-2-13-2  
Sisak, 18. prosinca 2013. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 55/2013**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 17.prosinca 2013.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak	Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
			D	S	L		
		<b>vrsta</b>					
<b>17.12.2013.12,00</b>	<b>532,1 Krapje</b>	<b>z.plovak</b>					<b>Crnac - 47 Gušće + 100 Jasenovac +169 Karlovac -29</b>
	<b>532,5 Krapje</b>	<b>z.plovak</b>					<b>Isto</b>
	<b>541,5 Puska</b>	<b>z. plutača</b>					<b>Isto</b>
	<b>542,1 Puska</b>	<b>c. plutača</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>90</b>	<b>Isto</b>
	<b>552,0 Lonja</b>	<b>z.plovak</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>Isto</b>
	<b>552,5 Lonja</b>	<b>z.plovak</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>Isto</b>
	<b>553,0 Lonja</b>	<b>c.plovak z. plovak</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>Isto</b>
	<b>554,2 Strmen</b>	<b>z.plovak</b>					<b>Isto</b>
	<b>554,9 Strmen</b>	<b>c.plovak</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>Isto</b>
	<b>557,1 Strmen</b>	<b>c.plovak</b>					<b>Isto</b>

	<b>560,3 Bobovac</b>				<b>34</b>			<b>Isto</b>
	<b>562,9 Bistrač</b>	<b>z.plovak</b>						<b>Isto</b>
	<b>563,7 Bistrač</b>	<b>c. plutača</b>						<b>Isto</b>
	<b>573,5 Gušće</b>	<b>z.plovak</b>		<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>Isto</b>
	<b>574,5 Gušće</b>	<b>c.plovak</b>		<b>38</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>Isto</b>
	<b>575,1 Gušće</b>	<b>z.plovak</b>		<b>37</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>60</b>	<b>Isto</b>
	<b>576,1 Gradusa</b>	<b>z. plutača</b>						<b>Isto</b>
	<b>581,1 B.Kut</b>	<b>z.plovak</b>		<b>25</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>Isto</b>
	<b>581,4 B.Kut</b>	<b>z.plovak</b>		<b>25</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>Isto</b>
	<b>581,6 B.Kut</b>	<b>c.plovak</b>		<b>24</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>Isto</b>
	<b>583,1 B.Kut</b>	<b>c. plutača</b>						<b>Isto</b>
	<b>583,5 B.Kut</b>	<b>z. plutača</b>						<b>Isto</b>
	<b>584,1 B.Kut</b>	<b>c.plovak</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>70</b>	<b>Isto</b>

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti : - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»

- MPPI – Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva,luka i pomorskog dobra
- Državna uprava za spašavanje
- Šljunčara Tanac
- Brodska posavina
- Tankerska plovidba Sl. Brod
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohran