



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA
 I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE,
 BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR
 Vukovar, Županijska 62
 tel. 032 441-644, 441-538, fax. 441-539

P/2521578

KLASA: 345-20/15-01/01
 URBROJ: 530-03-4-4-3-15-8
 Vukovar, 29. travnja 2015. godine

Lučka kapetanija Vukovar nadležna temeljem članka 203. i 204. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07, 132/07 i 51/13, 152/14), a sukladno članku 7. istoga Zakona donosi :

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 8/15

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi, da je Agencija za vodne putove obavila pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295,5 do rkm 1433+100.

Rkm		Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			
			Desna ivica	Sredina	Lijeva ivica	Sirina (m)
Datum:	vodomjerne stanice		Batina	Dalj	Vukovar	Ilok
28.04.2015.	vodostaj		194		206	
1301+150		Nesvjetleća plutača				
1304+000		Svjetleća plutača				
1308+600		Nesvjetleća plutača	PO NORMI vodostaju +70 cm na vodomjernoj postaji Vukovar dubina u plovnom putu 250 cm			Norma: pri
1309+600		Nesvjetleća plutača				
1309+750		Nesvjetleća plutača				
1314+400		Nesvjetleća plutača				
1316+800		Nesvjetleća plutača				
1320+800		Nesvjetleća plutača				
1321+500		Svjetleća plutača				
1322+200		Nesvjetleća plutača				
1323+000		Nesvjetleća plutača				
1326+300		Nesvjetleća plutača				
1327+200		Nesvjetleća plutača				
1327+750		Nesvjetleća plutača				
1331+350		Svjetleća plutača				
1331+600		Nesvjetleća plutača				
1332+400		Nesvjetleća plutača				
1345+200		Nesvjetleća plutača	42,0	103,0	118,0	120,0
1345+200		Svjetleća plutača	41,0	102,0	118,0	120,0
1346+050		Nesvjetleća plutača	52,0	97,0	94,0	250,0
1357+000		Nesvjetleća plutača	53,0	115,0	118,0	220,0
1364+400		Nesvjetleća plutača	34,0	123,0	133,0	200,0
1365+400		Nesvjetleća plutača	47,0	105,0	113,0	230,0
1375+300		Nesvjetleća plutača	124,0	124,0	75,0	120,0
1376+500		Nesvjetleća plutača	90,0	73,0	46,0	180,0
1382+600		Svjetleća plutača	37,0	111,0	120,0	180,0
1383+200		Nesvjetleća plutača	47,0	81,0	158,0	220,0
1393+000		Nesvjetleća plutača	50,0	131,0	89,0	120,0
1395+500		Nesvjetleća plutača	52,0	71,0	203,0	180,0
1396+300		Nesvjetleća plutača	165,0	95,0	64,0	230,0
1397+000		Nesvjetleća plutača	100,0	58,0	45,0	230,0

1401+000		Nesvjetleća plutača	117,0	135,0	138,0	100,0
1401+300		Nesvjetleća plutača	35,0	48,0	170,0	150,0
1402+150		Nesvjetleća plutača	45,0	44,0	81,0	230,0
1402+400		Svjetleća plutača	57,0	69,0	68,0	220,0
1403+800		Nesvjetleća plutača	89,0	66,0	48,0	180,0
1404+700		Nesvjetleća plutača	57	52,0	45,0	180,0
1410+650		Svjetleća plutača	46,0	60,0	86,0	250,0
1423+000		Nesvjetleća plutača	47,0	52,0	47,0	220,0
1426+000		Nesvjetleća plutača	42	53,0	147,0	220,0
1427+600		Nesvjetleća plutača	127,0	65,0	45,0	150,0
NAPOMENE:						
PROMJENE U PLOVNOM PUTU UOČENA OŠTEĆENJA NA PLUTAČAMA I PLOVCIMA						
Zamijenjena plutača na rkm 1357 (novi utezi i čelično uže), postavljena plutača na rkm 1406+200 (1.F opasno mjesto) umjesto urušene oznake (4.F) na građevini , zamijenjena plutača sa rad.oznakom na 1401+600 rkm						

LUČKI KAPETAN
Ivan Barović, dipl.ing.prometa

Dostaviti:

1. Agencija za vodne putove
2. MPPI
3. Lučka kapetanija Osijek
4. Lučka uprava Vukovar
5. CRUP d.o.o.
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PP Ilok
10. PGP Erdut
11. PGP Beli Manastir
12. Dunavsko brodersko društvo
13. Nautica Vukovar d.o.o.
14. Dunavski Lloyd
15. Vodogradnja Osijek d.d.
16. Osijek koteks
17. Hrvatske vode
18. Tankerska plovidba d.o.o.
19. Trast d.d.
20. Adriatica Dunav d.o.o.
21. Carinska uprava
22. Arhiva