



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE  
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I  
 POMORSKOG DOBRA  
**Lučka kapetanija Sisak**

\*P/2662925\*

KLASA: 345-20/15-01/140

URBROJ: 530-03-4-1-2-15-1

Sisak, 22. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 53/2015**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brogarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **21 i 22. rujna 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save

- STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina		
		vrsta	D	L	D	S		L	
21.09. 2015. 12,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	24		24	23	55	Crnac -126	
								Gušće -23	
									Jasenovac -4
									Karlovac -69
		516,3 Jasenovac	c.plovak	22		24	24	60	Isto
		523,950 Višnjica				19			Isto
		532,1 Krapje	z.plovak						Isto
		532,6 Krapje	z.plovak						Isto
		541,5 Puska	z. plutača						Isto
		541,9 Puska				18			Isto
		542,1 Puska	c.plutača	19		20	19	65	Isto
		549,5 Lonja				16			Isto
		552,100 Lonja	z.plovak	25		21	13	50	Isto
		552,500 Lonja	z.plovak	19		22	24	45	Isto
		553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	18		18	19	60	Isto
		554,2 Strmen	z.plovak						Isto
		554,9 Strmen	c.plovak	19		20	23	45	Isto
		555,0				19			
		557,1 Strmen	c.plovak						Isto
	560,3 Bobovac				15			Isto	
	562,9 Bobovac	z. plutača						Isto	
	563,7 Bistrač	c. plutača						Isto	
	573,5 Gušće	z.plovak	23		21	19	45	Isto	
21.09. 2015. 18,00	574,5 Gušće	c.plovak	23		22	22	50	Crnac -125	
								Gušće -25	
									Jasenovac -4
									Karlovac -70
		574,7 Gušće				19			Isto
		575,1 Gušće	z.plovak	19		19	19	45	Isto
		576,1 Gradusa	z. plutača						Isto
		581,1 B.kut	z.plovak	19		24	23	40	Isto
		581,4 B.kut	z.plovak	19		23	24	40	Isto
		581,6 B.kut	c.plovak	19		23	24	40	Isto
		583,1 B.Kut	c. plutača						Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača						Isto	
	1,1 Kupa	z. plovak						Isto	
	1,5 Kupa	c.plovak						Isto	
	1,8 Kupa	c.plovak						Isto	
	1,9 Kupa	z.plovak						Isto	

**Napomena:** Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**  
**kap. Željko Kozić, dipl.ing.**

Dostaviti :

- |                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| - MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe | - Hidrotehna   | - Savska komisija |
| - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»          | - Šljunčara Tanac  | - Lučka uprava    |
| - Hidrokop – Sisak                    | - Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.) | - Brodocentar     |
| - Niskogradnja „MALIBU“               | - Agencija za vodne putove                               | - Pismohrana      |
|                                       | - LK Sl. Brod  |                   |