



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
 Lučka kapetanija Sisak

P/2734635

KLASA: 345-20/15-01/188

URBROJ: 530-03-4-1-15-2

Sisak, 15. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovodbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovodbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 66 /2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovodbi da je dana **14 i 15. prosinca 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	Vodostaj
		vrsta	D	L	D	S	L		
14.12 2015. 12,00	515,9 Jasenovac	z.plovak		L	29	33	32	65	Crnac - 100 Gušće + 18 Jasenovac + 89 Karlovac - 42
	516,3 Jasenovac	c.plovak	D		37	37	37	70	Isto
	523,950 Višnjica					25			Isto
	532,1 Krapje	z.plovak		L					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak		L					Isto
	541,5 Puska	z. plutača		L					Isto
	542,0 Puska					24			Isto
	542,1 Puska	c.plovak	D		25	26	25	80	Isto
	552,1 Lonja	z.plovak		L	33	25	21	55	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak		L	24	24	27	55	Isto
15.12 2015. 07,00	553,0 Lonja	c.plovak	D		23	28	27	70	Crnac - 103 Gušće + 12 Jasenovac + 79 Karlovac - 20
	554,2 Lonja	z.plovak		L					Isto
	554,9 Lonja	c.plovak	D		26	26	28	55	Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	D						Isto
	560,3 Bobovac					21			Isto
	562,9 Bistrač	z. plutača		L					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	D						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak		L	25	22	20	55	Isto
	574,5 Gušće	c.plovak		L	25	27	27	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak		L	26	24	23	55	Isto
	576,1 Gradusa	z.plutača		L					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak		L	19	23	19	55	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak		L	19	24	25	55	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	D		19	24	26	50	Isto
	582,0 B.Kut	z.plovak							Isto
	583,1 B.Kut	c.plutača	D						Isto
	583,5 B.Kut	z.plutača		L					Isto
	584,0 BKut					22			Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovodbe te da u uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:
kap. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti : - MPPI – Uprava za sigurnost plovodbe - Šljunčara Tanac - Lučka uprava Sisak
 - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak» - Tankerska plovodba Sl. Brod (Felix regulacija d.o.o.)
 - Agencija za vodne putove - LK Sl. Brod - Brodocentar
 - Hidrokop – Sisak - Hidrotehna - Općina Sunja i Martinska Ves
 - Niskogradnja „MALIBU“ - Savska komisija - Pismo hrana