



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA,
 PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
 Lučka kapetanija Sisak

P/2582481









KLASA: 345-20/15-01/83
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-3
 Sisak, 1. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje:**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 30/2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **29. i 30. lipnja 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	
		vrsta	D	L	D	S	L		
29.06 2015. 14,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲					Crnac + 42 Gušće + 172 Jasenovac + 209 Karlovac - 45
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■						Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	542,1 Puska	c.plutača	C ■						
30.06 2015. 16,00	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	37	34	32	65	Crnac - 3 Gušće + 119 Jasenovac + 159 Karlovac - 43
	552,4 Lonja				25	24	24	45	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	24	25	24	55	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C ■ Z	▲	29	29	29	70	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C ■		29	32	34	50	Isto
	555,0 Strmen					29			Isto
	562,9 Bistrač	z. plutača	Z	▲					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	C ■						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z	▲					Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z	▲					Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z	▲					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z	▲	27	33	31	60	Isto

	581,4 B.kut	z.plovak	Z 	27	32	30	60	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	C 	27	30	33	60	Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plovak	Z 					Isto
	1,1 Kupa	z. plovak	Z 					Isto
	1,5 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana