



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

P/3212871

KLASA: 345-20/16-01/149

URBROJ: 530-03-4-1-1-16-2

Sisak, 6. rujna 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovodbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovodbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 39/2016

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovodbi da je dana **05.. rujna 2016. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	Vodostaj
		vrsta	D	L	D	S	L		
05.09 2016. 11,00	515,9 Jasenovac	z.plovak		L	21	21	22	60	Gušće - 65 Jasenovac - 34 Karlovac - 25
	516,3 Jasenovac	c.plovak	D		26	26	26	65	Isto
	523,9 Višnjica					15			Isto
	532,1 Krapje	z.plovak		L					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak		L					Isto
	541,5 Puska	z. plutača		L					Isto
	541,9 Puska					14			Isto
	542,1 Puska	c.plutača	D		14	14	14	60	Isto
	549,75 Lonja					17			Isto
	552,1 Lonja	z.plovak		L	22	18	16	50	Isto
	552,4 Lonja					15			Isto
	552,5 Lonja	z.plovak		L	17	16	16	50	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak			17	18	17	70	Isto
		z. plovak	D	L					Isto
	554,2 Lonja	z.plovak		L					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	D		16	16	16	50	Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	D						Isto
05.09 2016. 17,00	562,9 Bistrač	z. plutača		L					Gušće - 63 Jasenovac - 36 Karlovac - 14
	563,7 Bistrač	c. plutača	D						Isto
	560,3 Bobovac								Isto
	573,5 Gušće	z.plovak		L	18	18	18	50	Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	D		19	20	18	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak		L	18	17	15	50	Isto
	576,1 Gradusa	z.plutača		L					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak		L	20	20	19	50	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak		L	16	23	19	55	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	D		16	23	22	55	Isto
	582,0 B.kut	z.plovak		L					Isto
	583,1 B.Kut	c.plutača	D						Isto
	583,5 B.Kut	z.plutača		L					Isto
	584,0 BKut					17			Isto
	1,100 Kupa	z. plovak		L					Isto
	1,500 Kupa	c.plovak	D						Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	D						Isto
	1,900 Kupa	z. plovak		L					Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovodbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije. **Vodomer Crnac nije ispravan mora u rekonstrukciju, također ide i vodomer Jasenovac.**

LUČKI KAPETAN:
kap. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

- | | |
|--|-------------------|
| - MPPI – Uprava za sigurnost plovodbe | - LK Sl. Brod |
| - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak» | - Savska komisija |
| - Hidrokop – Sisak | - Lučka uprava |
| - Niskogradnja „MALIBU“ | - Brodocentar |
| - Hidrotehna | - Pismohrana |
| - Šljunčara Tanac | |
| - Tankerska plovodba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.) | |
| - Agencija za vodne putove | |