

**LISTA A - BRODOVI U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZAUSTAVLJENI DVA I VIŠE PUTA
U RAZDOBLJU OD 30.6.2017. DO 30.6.2020.**

«CRNA LISTA A» - II / 2020

| IME BRODA | DATUM I LUKA ZAUSTAVLJANJA | GODINA GRADNJE | GT | KAT. PLOV | VRSTA BRODA | VLASNIK ILI BRODAR | * RAZLOG ZAUSTAVLJANJA | |
|--------------|--|-------------------|-------|--------------|-------------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | | | | KOD | NEDOSTATAK |
| SPLIT | 31.01.2018. LANSHAN, KINA, (Asia - Pacific MoU) | 1998. | 24533 | 1 | BROD ZA RASUTI TERET | JADROPLOV d.d. | 01108 – mjesto ljetne teretne linije nije u skladu s potvrdom o teretnoj liniji, 03108 – skrivena je cijev za zrak za A.P.T i uređaj za zatvaranje više od 3 zračne cijevi na glavnoj palubi 04113 – senzor prodora vode je u alarmu | |
| BENE | 21.02.2019.SHANGHAI, KINA, (Asia - Pacific MoU) | 2001. | 27993 | 1 | BROD ZA RASUTI TERET | JADROPLOV d.d. | 01102 – posljednja dva pregleda vanjskog brodskog trupa bila su u studenom 06/2013 i prosincu 04/2016, interval je premašio 36 mjeseci, 02132 – kvar senzora za alarmni sustav ulaza vode u prostor tereta, 11101 – brodica za spašavanje na desnoj strani nije se pokrenula, 15109 – SMS koji se primjenjuje na brodu ne može osigurati učinkovito održavanje broda i opreme, o čemu svjedoče kodovi nedostatka: 02132, 03012, 04114, 07126, 11101, 13101 i 13199 | |
| BENE | 27.05.2019. TAIZHOU, KINA, (Asia - Pacific MoU) | 2001. | 27993 | 1 | BROD ZA RASUTI TERET | JADROPLOV d.d. | 10118 – zapisnik brzine i pokazivač udaljenosti u kvaru (pokazuje 9 čvorova), 07101 – između skladišta i električne prostorije protupožarna pregradna stijena koristi se ventilacijskom cijevi od plastičnog materijala i nije odobrena od klase | |
| SPLIT | 23.10.2019. RIZHAO, KINA, (Asia - Pacific MoU) | 1998. | 24533 | 1 | BROD ZA RASUTI TERET | JADROPLOV d.d. | - nije ispunjena knjiga o uljima, - alarm za ulazak vode u No.4 teretni prostor i pramčani pik je u kvaru, - u strojarnici zaklopka s lijeve strane ne može se zatvoriti | |
| SPLIT | 03.01.2020. TANJUNG PRIOK, JAKARTA, INDONESIA, (Asia - Pacific MoU) | 1998. | 24533 | 1 | BROD ZA RASUTI TERET | JADROPLOV d.d. | 11104 – motor u čamcu za spašavanje nije se mogao upaliti, 07115 – protupožarna zaklopka s desne strane nije u funkciji i postoji velika rupa od korozije | |

**LISTA A - BRODOVI U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZAUSTAVLJENI DVA I VIŠE PUTA
U RAZDOBLJU OD 30.6.2017. DO 30.6.2020.**

«CRNA LISTA A» - II / 2020

| IME BRODA | DATUM I LUKA ZAUSTAVLJANJA | GODINA GRADNJE | GT | KAT. PLOV | VRSTA BRODA | VLASNIK ILI BRODAR | * RAZLOG ZAUSTAVLJANJA | |
|-----------|-------------------------------|-------------------|----|--------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | KOD | NEDOSTATAK |