

**LISTA A - BRODOVI U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZAUSTAVLJENI DVA I VIŠE PUTA
U RAZDOBLJU OD 30.06.2018. DO 30.06.2021.**

«CRNA LISTA A» - II / 2020

IME BRODA	DATUM I LUKA ZAUSTAVLJANJA	GODINA GRADNJE	GT	KAT. PLOV	VRSTA BRODA	VLASNIK ILI BRODAR	* RAZLOG ZAUSTAVLJANJA	
							KOD	NEDOSTATAK
BENE	21. 2. 2019. SHANGHAI, KINA, (Asia - Pacific MoU)	2001.	27993	1	BROD ZA RASUTI TERET	JADROPLOV d.d.	01102 – posljednja dva pregleda vanjskog brodskog trupa bila su u studenom 06/2013 i prosincu 04/2016, interval je premašio 36 mjeseci, 02132 – kvar senzora za alarmni sustav ulaza vode u prostor tereta, 11101 – brodica za spašavanje na desnoj strani nije se pokrenula, 15109 – SMS koji se primjenjuje na brodu ne može osigurati učinkovito održavanje broda i opreme, o čemu svjedoče kodovi nedostatka: 02132, 03012, 04114, 07126, 11101, 13101 i 13199	
BENE	27. 5. 2019. TAIZHOU, KINA, (Asia - Pacific MoU)	2001.	27993	1	BROD ZA RASUTI TERET	JADROPLOV d.d.	10118 – zapisnik brzine i pokazivač udaljenosti u kvaru (pokazuje 9 čvorova), 07101 – između skladišta i električne prostorije protupožarna pregradna stijena koristi se ventilacijskom cijevi od plastičnog materijala i nije odobrena od klase	
SPLIT	23. 10. 2019. RIZHAO, KINA, (Asia - Pacific MoU)	1998.	24533	1	BROD ZA RASUTI TERET	JADROPLOV d.d.	- nije ispunjena knjiga o uljima, - alarm za ulazak vode u No.4 teretni prostor i pramčani pik je u kvaru, - u strojarnici zaklopka s lijeve strane ne može se zatvoriti	
SPLIT	3. 1. 2020. TANJUNG PRIOK, JAKARTA, INDONESIA, (Asia - Pacific MoU)	1998.	24533	1	BROD ZA RASUTI TERET	JADROPLOV d.d.	11104 – motor u čamcu za spašavanje nije se mogao upaliti, 07115 – protupožarna zaklopka s desne strane nije u funkciji i postoji velika rupa od korozije	