



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA
 I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE,
 BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR
 Vukovar, Županijska 62

tel. 032 441-644, 441-538, fax. 441-539

KLASA: 345-20/15-01/01
 URBROJ: 530-03-4-4-3-15-27
 Vukovar, 7. rujna 2015. godine

Lučka kapetanija Vukovar nadležna temeljem članka 203. i 204. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07, 132/07, 51/13 i 152/14), a sukladno članku 7. istoga Zakona donosi :

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 27/15

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi, da je Agencija za vodne putove dana 04.09.2015. g. obavila pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295,5 do rkm 1433.

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			
		Desna ivica	Sredina	Lijeva ivica	Širina (m)
Datum:	vodomjerne stanice	Batina	Dalj	Vukovar	Ilok
04.09.2015.	vodostaj	- 6		24	64
1301+150	Nesvjetleća plutača	35,0	39,0	52,0	200,0
1304+000	Svjetleća plutača	57,0	45,0	25,0	200,0
1308+600	Nesvjetleća plutača	PO NORMI Norma: pri vodostaju +70 cm na vodomjernoj postaji Vukovar dubina u plovnom putu 250 cm			
1309+600	Nesvjetleća plutača				
1309+750	Nesvjetleća plutača				
1314+400	Nesvjetleća plutača	37,0	39,0	41,0	180,0
1316+800	Nesvjetleća plutača	49,0	52,0	57,0	180,0
1320+800	Nesvjetleća plutača	-	-	-	-
1321+500	Svjetleća plutača	108,0	96,0	34,0	180,0
1322+200	Nesvjetleća plutača	29,0	31,0	78,0	200,0
1323+000	Nesvjetleća plutača	24,0	29,0	33,0	100,0
1326+300	Nesvjetleća plutača	43,0	56,0	66,0	180,0
1327+750	Nesvjetleća plutača	35,0	45,0	47,0	200,0
1331+350	Svjetleća plutača	26,0	37,0	51,0	180,0
1331+600	Nesvjetleća plutača	23,0	36,0	50,0	180,0
1332+400	Nesvjetleća plutača	27,0	40,0	52,0	200,0
1345+200	Nesvjetleća plutača	29,0	41,0	124,0	100,0
1345+200	Svjetleća plutača	26,0	44,0	146,0	120,0
1346+050	Nesvjetleća plutača	33,0	55,0	64,0	200,0
1357+000	Nesvjetleća plutača	30,0	47,0	94,0	220,0
1364+400	Nesvjetleća plutača	34,0	47,0	94,0	200,0
1365+400	Nesvjetleća plutača	29,0	38,0	78,0	220,0
1375+300	Nesvjetleća plutača	80,0	70,0	37,0	120,0

1376+500		Nesvjetleća plutača	61,0	31,0	25,0	180,0
1382+600		Svjetleća plutača	-	-	-	-
1383+200		Nesvjetleća plutača	29,0	48,0	89,0	120,0
1393+000		Nesvjetleća plutača	-	-	-	-
1395+500		Nesvjetleća plutača	29,0	58,0	151,0	180,0
1396+300		Nesvjetleća plutača	146,0	64,0	25,0	200,0
1397+000		Nesvjetleća plutača	78,0	30,0	29,0	200,0
1401+300		Nesvjetleća plutača	31,0	40,0	160,0	180,0
1402+150		Nesvjetleća plutača	32,0	39,0	47,0	230,0
1402+400		Svjetleća plutača	42,0	58,0	48,0	150,0
1403+800		Nesvjetleća plutača	60,0	42,0	32,0	130,0
1404+700		Nesvjetleća plutača	42	30,0	30,0	110,0
1410+650		Svjetleća plutača	24,0	40,0	62,0	250,0
1423+000		Nesvjetleća plutača	-	-	-	-
1426+000		Nesvjetleća plutača	24	49,0	126,0	220,0
1427+600		Nesvjetleća plutača	136,0	70,0	25,0	150,0

NAPOMENE:

- PROMJENE U PLOVNOM PUTU

Na pozicijama 1323.000; 1345.200; 1383.200; 1402.400; 1403.800; 1404.700 zbog niskog vodostaja sužen plovni put.

- Upozoravaju se zapovjednici brodova da prate vodostaj i gaz plovila prilagode dubinama u plovnom putu.

LUČKI KAPETAN
Ivan Barović, dipl.ing.prometa

Dostaviti:

1. Agencija za vodne putove
2. MPPI
3. Lučka kapetanija Osijek
4. Lučka uprava Vukovar
5. CRUP d.o.o.
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PP Ilok
10. PGP Erdut
11. PGP Beli Manastir
12. Dunavsko brodarsko društvo
13. Nautica Vukovar d.o.o.
14. Dunavski Lloyd
15. Vodogradnja Osijek d.d.
16. Osijek koteks
17. Hrvatske vode
18. Tankerska plovidba d.o.o.
19. Trast d.d.
20. Adriatica Dunav d.o.o.
21. Carinska uprava
22. Oglasna ploča, ovdje
23. Arhiva, ovdje