

P/2109599








KLASA: 345-20/13-01/135
 URBROJ: 530-03-4-1-2-13-2
 Sisak, 7. kolovoza 2013. godine



















Ministarstvo pomorstva , prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra , Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 35/2013

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 06 i 07.kolovoza 2013.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnoг puta rijeke Save, kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta	D	L	D	S	L		
06.08. 2013. 10,00	549,75 Lonja	c.plovak	C 		0,6	0,9	13	60	Crnac -188 Gušće -107 Jasenovac -81 Karlovac -77
	552,0 Lonja	z.plovak	Z		13	13	13	50	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z		13	15	15	50	Isto
	552,75 Lonja					0,7			
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C  Z		12	14	13	70	Isto
	554,2 Strme n	z.plovak	Z						Isto
	554,9 Strme	c.plovak	C 		0,6	10	12	35	Isto

	n							
	555,0 Strmen				12			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	C 					Isto
	560,3 Bobova				0,9			Isto
	562,9 Bistrač	z.plovak	Z 					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	C 					Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z 	15	13	13	40	
	574,5 Gušće	c.plovak	C 	16	16	15	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak	Z 	15	14	13	50	Isto
	567,1 Gradusa	z. plutača	Z 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	12	15	14	50	Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 	12	15	14	50	Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 	12	15	13	50	Isto
	582,0 B.Kut	z.plovak	Z 					Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z.nesv. plutača	Z 					Isto
	584,0 B.Kut			12	12	14	60	Isto
	584,1 B.Kut	c.plovak	C 					Isto
07.08. 2013 07,00	0,5 Kupa				11			Crnac -195 Gušće -107 Jasenovac -81 Karlovac -77
	1,1 Kupa	z.plovak	Z 	16	13	14	30	Isto
	1,5 Kupa	c.plovak	C 	13	13	21	30	Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C 	30	31	28	25	Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 	29	29	27	25	Isto

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Uprava sigurnosti plovidbe
2. Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra
3. Tankerska plovidba Sl.Brod
4. Dunavski Lloyd Sisak
5. Hidrotehna
6. Šljunčara Tanac
7. Brodocentar
8. Lučka uprava
9. Brodska posavina
10. Agencija za vodne putove
11. L.K. Slavonski Brod
12. Savska komisija
13. Oglasna ploča Lučke kapetanije