

KLASA:  
URBROJ:  
Sisak,

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 41/2013**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 02 i 03.rujna 2013.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta		D	S	L		
02.09.2013.07,00	532,1 Krapje	z.plovak						Crnac -163 Gušće - 70 Jasenovac - 39 Karlovac - 62
	532,5 Krapje	z.plovak						Isto
	541,5 Puska	z. plutača						Isto
	542,0 Puska				15			Isto
	542,1 Puska	c. plutača		16	15	15	70	Isto
	549,75 Lonja	c.plovak		10	13	17	60	Isto
	552,0 Lonja	z.plovak		16	16	16	50	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak		16	18	18	50	Isto

	552,75 Lonja				10			
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak		15	17	16	70	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak						Isto
	554,9 Strmen	c.plovak		0,9	13	15	35	Isto
	555,0 Strmen				15			Isto
	560,3 Bobovac				12			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak						Isto
	562,9 Bistrač	z.plovak						Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak		18	16	16	40	
	574,5 Gušće	c.plovak		19	19	18	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak		18	17	16	50	Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača						Isto
	581,1 B.kut	z.plovak		15	18	20	50	Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak		15	18	17	50	Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak		15	18	16	50	Isto
	582,0 B.Kut	z.plovak	sklonili					Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača						Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača						Isto
	584,0 B.Kut							Isto
	584,1 B.Kut	c.plovak		15	15	17	60	Isto
03.09. 2013 09,00	0,5 Kupa				12			Crnac -176 Gušće - 88 Jasenovac -55 Karlovac -64

	<b>1,1 Kupa</b>	<b>z.plovak</b>		<b>17</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>Isto</b>
	<b>1,5 Kupa</b>	<b>c.plovak</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>Isto</b>
	<b>1,8 Kupa</b>	<b>c.plovak</b>		<b>31</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>Isto</b>
	<b>1,9 Kupa</b>	<b>z.plovak</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>Isto</b>

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- MPPI – Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva,luka i pomorskog dobra
- Državna uprava za spašavanje
- Šljunčara Tanac
- Brodska posavina
- Tankerska plovidba Sl. Brod
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohran