



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE
 BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

P/2266329

KLASA: 345-20/14-01/86
 URBROJ: 530-03-4-1-2-14-2
 Sisak, 11. lipnja 2014. godine













Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 27/2014

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 09.10. i 11. lipnja 2014.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta	D	L	D	S	L		
10.06.2014.08,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲	40	41	39	80	Crnac + 65 Gušće + 75 Jasenovac + 156 Karlovac - 53
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■		39	42	46	80	Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,5 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	542,1 Puska	c. plutača	C ■		36	32	32	80	Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	38	34	33	55	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	28	24	23	60	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C ■ Z	▲	26	26	31	120	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C ■		26	21	29	50	Isto

	560,3 Bobovac				27				Isto
10.06. 2014 16,00	562,9 Bistrać	z.plovak	Z 						Crnac - 68 Gušće + 69 Jasenovac + 157 Karlovac - 53
	563,7 Bistrać	c. plutača	C 						Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z 						Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	31	26	22	60		Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 	24	27	26	60		Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 	23	27	29	60		Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 						Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača	Z 						Isto
11.06. 2014 08,00	1,100 Kupa	z.plovak	Z 						Isto
	1,500 Kupa	c.plovak	C 						Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	C 						Isto
	1,900 Kupa	z.plovak	Z 						Isto

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti : - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»

- MPPi – Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra
- Državna uprava za spašavanje
- Šljunčara Tanac
- Brodska posavina
- Tankerska plovidba Sl. Brod
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana