



REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA,
 PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
 Lučka kapetanija Sisak

P/2576435










KLASA: 345-20/15-01/79
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-2
 Sisak, 24. lipnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 28/2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brogarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **23. i 24. lipnja 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	
		vrsta	D	L	D	S	L		
23.04 2015. 07,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲	27	31	30	60	Crnac - 88 Gušće + 16 Jasenovac + 60 Karlovac - 36
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■		36	36	35	65	Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	542,1 Puska	c.plutača	C ■		23	23	23	80	Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	29	26	25	55	Isto
	552,4 Lonja				16	15	15	40	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	16	16	16	50	Isto
23.04 2015. 16,00	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C ■ Z	▲	20	20	20	70	Crnac - 88 Gušće + 15 Jasenovac + 60 Karlovac - 48
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C ■		19	20	24	50	Isto
	555,0 Strmen					17			Isto
	560,3 Bobovac					18			Isto
	562,9 Bistrač	z. plutača	Z	▲					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	C ■						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak Postavili	Z	▲	25	23	21	50	Isto
	574,5 Gušće	c.plovak Postavili	C ■		27	27	24	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak Postavili	Z	▲	25	23	23	50	Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z	▲					Isto

	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	18	25	23	45	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak	Z 	18	24	22	45	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	C 	18	22	25	45	Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plovak	Z 					Isto
	1,1 Kupa	z. plovak	Z 					Isto
	1,5 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:
Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana