



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
 Lučka kapetanija Sisak

P/2598298















KLASA: 345-20/15-01/93
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-2
 Sisak, 14. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 34/2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **13. i 14. srpnja 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	
		vrsta	D	L	D	S	L		
13.07 2015. 12,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲	24	28	28	50	Crnac - 119 Gušće - 20 Jasenovac 0 Karlovac - 70
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■		30	26	24	55	Isto
	531,950 Višnjica					19			Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	541,9 Puska					18			Isto
	542,1 Puska	c.plutača	C ■		22	19	19	60	Isto
	549,750 Lonja					17			Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	23	21	17	50	Isto
	552,4 Lonja	z.plovak	Z	▲	17	13	13	45	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	16	16	16	45	Isto
	552,9 Lonja				19	18	17	60	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C ■ Z	▲	17	18	20	65	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C ■		17	19	21	45	Isto
	555,950 Strmen					15			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	C ■						Isto
	560,3 Bobovac					15			Isto
	562,9 Bistrać	z. plutača	Z	▲					Isto

	563,7 Bistrač	c. plutača	C 					Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z 	23	21	20	50	Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	C 	22	24	20	50	Isto
	574,7 Gušće				17			Isto
	575,1 Gušće	z.plovak	Z 	21	18	19	55	Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	15	20	18	45	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak	Z 	16	20	20	45	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	C 	16	20	21	45	Isto
	582,0 B.kut							Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plovak	Z 					Isto
14.07 2015. 09,00	1,1 Kupa	z. plovak	Z 					Crnac - 123 Gušće - 31 Jasenovac - 10 Karlovac - 71
	1,5 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidropop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana