



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE  
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I  
 POMORSKOG DOBRA  
**Lučka kapetanija Sisak**

\*P/2668673\*

KLASA: 345-20/15-01/146  
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-2  
 Sisak, 29. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 54/2015**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **28.i 29. rujna 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina
		vrsta	D	L	D	S	L	
28.09 2015. 12.00	515,9 Jasenovac	z.plovak						Crnac + 48 Gušće + 164 Jasenovac + 138 Karlovac + 29
	516,3 Jasenovac	c.plovak						Isto
	532,1 Krapje	z.plovak						Isto
	532,6 Krapje	z.plovak						Isto
	541,5 Puska	z. plutača						Isto
	541,9 Puska				32			Isto
	542,1 Puska	c.plutača	33		34	33	65	Isto
	552,1 Lonja	z.plutača	40		35	29	55	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	35		37	29	50	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	33		33	34	60	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak						Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	33		34	37	55	Isto
	555,0 Strmen				33			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak						Isto
	560,3 Bobovac				30			Isto
	562,9 Bistrač	z. plutača						Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	sklonili					Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	sklonili					Isto
	576,1 Gušće	z.plovak	sklonili					Isto
	575,1 Gradusa	z. plutača						Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	37		42	41	55	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak	37		41	41	55	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	37		41	41	55	Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača						Isto
	583,5 B.Kut	z. plovak						Isto
29.09 2015. 09.00	1,1 Kupa	z. plovak						Isto
	1,5 Kupa	c.plovak						Isto
	1,8 Kupa	c.plovak						Isto
	1,9 Kupa	z.plovak						Isto

**Napomena:** Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**  
 kap. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe</li> <li>- HRB «DUNAJSKI LLOYD-Sisak»</li> <li>- Hidrokop – Sisak</li> <li>- Niskogradnja „MALIBU“</li> <li>- Hidrotehna</li> <li>- Šljunčara Tanac</li> <li>- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agencija za vodne putove</li> <li>- LK Sl. Brod</li> <li>- Savska komisija</li> <li>- Lučka uprava</li> <li>- Brodocentar</li> <li>- Pismohrana</li> </ul> |
|---|---|