



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

P/2739926

KLASA: 345-20/15-01/192
 URBROJ: 530-03-4-1-15-2
 Sisak, 22. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 67/2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi je dana **21. prosinca 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	Vodostaj
		vrsta	D	L	D	S	L		
21.12 2015. 10,00	515,9 Jasenovac	z.plovak		L	25	29	28	65	Crnac - 120 Gušće - 11 Jasenovac + 42 Karlovac - 55
	516,3 Jasenovac	c.plovak	D		33	33	34	70	Isto
	523,950 Višnjica					20			Isto
	532,1 Krapje	z.plovak		L					Isto
	532,6 Krapje	z.plovak		L					Isto
	541,5 Puska	z. plutača		L					Isto
	541,9 Puska					19			Isto
	542,0 Puska					20			Isto
	542,1 Puska	c.plovak	D		23	24	21	65	Isto
	552,1 Lonja	z.plovak		L	29	23	17	55	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak		L	19	20	24	55	Isto
	553,0 Lonja	c.plovak	D	L	20	22	23	70	Isto
		z. plovak							Isto
	554,2 Lonja	z.plovak		L					Isto
	554,9 Lonja	c.plovak	D		23	24	26	55	Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	D						Isto
	560,3 Bistrać					19			Isto
	562,9 Bistrać	z. plutača	D						Isto
	563,7 Bistrać	c. plutača	D						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak		L	23	19	18	55	Isto
	574,5 Gušće	c.plovak		L	22	24	23	50	Isto
	574,7 Gušće					20			Isto
	575,1 Gušće	z.plovak		L	22	21	21	55	Isto
	576,1 Gradusa	z.plutača		L					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak		L	17	21	17	55	Isto
	581,4 B.kut	z.plovak		L	19	22	22	55	Isto
	581,6 B.kut	c.plovak	D		18	22	23	50	Isto
	582,0 B.Kut	z.plovak							Isto
	583,1 B.Kut	c.plutača	D						Isto
	583,5 B.Kut	z.plutača		L					Isto
	584,0 BKut					20			Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:
kap. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismo hrana