



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/17-01/105
URBROJ: 530-03-4-1-17-2
Sisak, 26. lipnja 2017. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014),
izdaje:

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 47/2017

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **21. lipnja 2017. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Kupe od rkm 0,000 do rkm 2,000 koje je izvršeno motornim čamcem UNA .
STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)				
		Desna ivica ←	Sredina ↔	Lijeva ivica →	Širina (m)	
21. 06. 2017.god. u 08,00 sati, Vodostaj: Karlovac -65, Crnac ??? Gušće -75						
KUPA		Udaljenost od obale				
		Desno	Lijevo			
1,100	zeleni plovak	35	40	35	40	80
1,500	crveni plovak	40	45	40	34	80
1,800	crveni plovak	40	45	40	34	80
1,900	zeleni plovak	20	34	35	29	80

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti : MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe

- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana