



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Sisak



KLASA: 345-20/17-01/166
URBROJ: 530-03-4-1-17-2
Sisak, 13. rujna 2017. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014),
izdaje:

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 60/2017

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **13. rujna 2017. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Kupe od rkm 0,000 do rkm 2,000 koje je izvršeno motornim čamcem UNA .
STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			
		Desna ivica ←	Sredina →←	Lijeva ivica →	Širina (m)
		13. 09. 2017.god. u 10,00 sati, Vodostaj: Crnac 33; Gušće 88; Jasenovac 12; Karlovac 238;			
KUPA		Udaljenost od obale Desno Lijevo			
1,100	zeleni plovak	sklonili			
1,500	crveni plovak	sklonili			
1,800	crveni plovak	sklonili			
1,900	zeleni plovak	20			

Napomena: Navedeni plovci i plutače su sklonjeni zbog nailaska vodenog vala. Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

- Dostaviti : MMPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
 - Štjunčara Tanac
 - Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
 - Agencija za vodne putove
 - LK Sl. Brod
 - Savska komisija
 - Lučka uprava
 - Brodocentar
 - Pismohrana