



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE  
BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA  
**Lučka kapetanija Sisak**



KLASA: 345-20/14-01/82  
URBROJ: 530-03-4-1-2-14-2  
Sisak, 4. lipnja 2014. godine

















Ministarstvo pomorstva , prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra , Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 26/2014**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 02 i 03. Lipnja 2014.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnoг puta rijeke Save, kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)		Širina PP(m)		
		vrsta	D L	D S L				
02.06. 2014. 13,00	515,5 Jasen ovac	z.plutača	Z ▲					Crnac + 61 Gušće + 236 Jasenovac + 352 Karlovac +
	515,9 Jasen ovac	z.plovak	Z ▲					Isto
	516,2 Jasen ovac	c.plovak	C ■					Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z ▲					Isto
	532,5 Krapje	z.plovak	Z ▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z ▲					Isto
	542,1 Puska	c. plutača	C ■					Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z ▲					Isto

	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C Z  					Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z 					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C 					Isto
03.06. 2014 08,00	562,9 Bistrač	z.plovak	Z 					Crnac + 44 Gušće + 214 Jasenovac + 326 Karlovac + 15
	563,7 Bistrač	c. plutača	C 					Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 					Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 					Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 					Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača	Z 					Isto
	1,100 Kupa	z.plovak	Z 					Isto
	1,500 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,900 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti : - HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»

- MPPI – Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra
- Državna uprava za spašavanje
- Šljunčara Tanac
- Brodska posavina
- Tankerska plovidba Sl. Brod
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohran

