



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE  
BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA  
Lučka kapetanija Sisak



KLASA: 345-20/14-01/103  
URBROJ: 530-03-4-1-2-14-2  
Sisak, 2. srpnja 2014. godine







Ministarstvo pomorstva , prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra , Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 32/2014**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **01. i 02. srpnja 2014.g.** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta	D	L	D	S		
01.07.2014.12,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲				Crnac + 66 Gušće + 155 Jasenovac ----- Karlovac + 97
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■					Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲				Isto
	532,5 Krapje	z.plovak	Z	▲				Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲				Isto
	542,1 Puska	c. plutača	C ■					Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Sklonili					Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Sklonili					Isto

	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C Z  					Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z 					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C 					Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	Sklonili					Isto
	562,9 Bistrač	z.plutača	Z 					Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	Sklonili					Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Sklonili					Isto
	574,5 Gušće	c.plovak	Sklonili					Isto
	575,1 Gušće	z.plovak	Sklonili					Isto
02.07. 2014. 08,00	576,1 Gradusa	z. plutača	Sklonili					Crnac + 141 Gušće + 254 Jasenovac ----- Karlovac + 83
	581,6 B.Kut	c.plovak	Sklonili					Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	Sklonili					Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača	Sklonili					Isto
	1,900 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

**Napomena:** Navedeni plovci uklonjeni su zbog nadolaska vode i naplavina (granja) isti će biti postavljeni nakon smirivanja vodostaja.

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana

