



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
 PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
 POMORSKOG DOBRA
 Lučka kapetanija Sisak

P/2591475














KLASA: 345-20/15-01/89
 URBROJ: 530-03-4-1-2-15-2
 Sisak, 8. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 32/2015

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brogarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **07. srpnja 2015. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	
		vrsta	D	L	D	S	L		
07.07 2015. 10,00	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Crnac - 109 Gušće - 12 Jasenovac + 15 Karlovac - 66
	532,6 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto
	542,0 Puska				21	21	21	60	
	542,1 Puska	c.plutača	C ■		22	18	18	60	
	549,750 Lonja					17			
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	23	20	18	60	
	552,4 Lonja				13	12	12	40	
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	13	15	14	50	
	552,9 Lonja				19	18	18	60	
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C Z ■	▲	17	18	19	70	
	554,2 Strmen	z.plovak	Z	▲					
	554,9 Strmen	c.plovak	C ■		16	19	21	45	
	555,950 Strmen					15			
	557,1 Strmen	c.plovak	C ■		postavili				
	560,3 Bobovac					15			
	562,9 Bistrač	z. plutača	Z	▲					
	563,7 Bistrač	c. plutača	C ■						

	573,5 Gušće	z.plovak	Z 	24	22	20	50	
	574,5 Gušće	c.plovak	C  Postavili	23	24	20	50	
	573,7 Gušće				18			
	575,1 Gušće	z.plovak	Z 	21	18	19	55	
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z 					
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	16	21	19	45	
	581,4 B.kut	z.plovak	Z 	17	21	20	45	
	581,6 B.kut	c.plovak	C 	17	20	22	45	
	582,0 B.kut	z. plovak		postavili				
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					
	583,5 B.Kut	z. plovak	Z 					
	1,1 Kupa	z. plovak	Z 					
	1,5 Kupa	c.plovak	C 					
	1,8 Kupa	c.plovak	C 					
	1,9 Kupa	z.plovak	Z 					

Napomena: Navedeni plovci i plutače uklonjeni su radi nadolaska vode. Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana