

P/2111296

KLASA: 345-20/13-01/144
URBROJ: 530-03-4-1-2-13-2
Sisak, 14. kolovoza 2013. godine





















Ministarstvo pomorstva , prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra , Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 37/2013

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 12 i 13.kolovoza 2013.g. Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save, kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta	D	L	D	S	L		
12.08.2013.10,00	515,5 Jasenovac	z.svjjetl. plutača	Z	▲					Crnac -189 Gušće - 108 Jasenovac -88 Karlovac -77
	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲	17	17	17	60	Isto
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■		18	19	16	55	Isto
	523,9 Višnjica					11			Isto
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	532,5 Krapje	z.plovak	Z	▲					Isto
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲					Isto

	541,9 Puska				11				Isto
	542,1 Puska	c. plutača	C 		12	10	10	70	Isto
	549,75 Lonja	c.plovak	C 		0,6	0,9	13	60	Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z 		13	13	13	50	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z 		13	15	15	50	Isto
	552,75 Lonja					0,7			
	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C  Z 		12	14	13	70	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z 						Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C 		0,6	10	12	35	Isto
	555,0 Strmen					12			Isto
	560,3 Bobovac					0,9			Isto
	557,1 Strmen	c.plovak	C 						Isto
	562,9 Bistrač	z.plovak	Z 						Isto
	563,7 Bistrač	c. plutača	C 						Isto
	573,5 Gušće	z.plovak	Z 		15	13	13	40	
	574,5 Gušće	c.plovak	C 		16	16	15	50	Isto
	575,1 Gušće	z.plovak	Z 		15	14	13	50	Isto
	576,1 Gradusa	z. plutača	Z 						Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 		12	15	14	50	Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 		12	15	14	50	Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 		12	15	13	50	Isto
	582,0 B.Kut	z.plovak	Z 						Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 						Isto

	583,5 B.Kut	z. plutača	Z ▲					Isto
	584,0 B.Kut							Isto
	584,1 B.Kut	c.plovak	C ■	12	12	14	60	Isto
13.08. 2013 07,00	0,5 Kupa				11			Crnac -195 Gušće - 109 Jasenovac -89 Karlovac -77
	1,1 Kupa	z.plovak	Z ▲	16	13	14	30	Isto
	1,5 Kupa	c.plovak	C ■	13	13	21	30	Isto
	1,8 Kupa	c.plovak	C ■	30	31	28	25	Isto
	1,9 Kupa	z.plovak	Z ▲	29	29	27	25	Isto

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- MPPI – Uprava pomorske i unutarnje plovidbe brodarstva, luka i pomorskog dobra
- Državna uprava za spašavanje
- Šljunčara Tanac
- Brodska posavina
- Tankerska plovidba Sl. Brod
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohran

