





REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA
 I INFRASTRUKTURE
 UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE,
 BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA
LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR
 Vukovar, Županijska 62
 tel. 032 441-644, 441-538, fax. 441-539

Lučka kapetanija Vukovar nadležna temeljem članka 203. i 204. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07, 132/07 i 51/13, 152/14), a sukladno članku 7. istoga Zakona donosi :

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 4/15

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi, da je Agencija za vodne putove dana 23.03.2015. g. obavila pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1333.

Rkm	Plovna oznaka		Dubina plovnog puta (dm)			Sirina (m)
			Desna ivica ➔	Sredina ➔ ←	Lijeva ivica ←	
Datum:	vodomjerne stanice		Batina	Dalj	Vukovar	Ilok
24.03.2015.	vodostaj		143		161	195
1301+150		Nesvjetleća plutača	38,0	49,0	68,0	250,0
1304+000		Svjetleća plutača	39,0	55,0	71,0	260,0
1308+600		Nesvjetleća plutača	PO NORMI Norma: pri vodostaju +70 cm na vodomjernoj postaji Vukovar dubina u plovnom putu 250 cm			
1309+600		Nesvjetleća plutača				
1309+750		Nesvjetleća plutača				
1314+400		Nesvjetleća plutača	50,1	50,3	50,4	220,0
1316+800		Nesvjetleća plutača	36,0	65,0	69,0	250,0
1320+800		Nesvjetleća plutača	110,0	98,0	–	230,0
1321+500		Svjetleća plutača	65,0	76,0	45,0	250,0
1322+200		Nesvjetleća plutača	49,0	39,0	38,0	280,0
1323+000		Nesvjetleća plutača	45,0	43,0	49,0	250,0
1326+300		Nesvjetleća plutača	43,0	63,0	87,0	230,0
1327+200		Nesvjetleća plutača	–	–	–	–
1327+750		Nesvjetleća plutača	44,0	56,0	61,0	250,0
1331+350		Svjetleća plutača	36,0	45,0	66,0	220,0
1331+600		Nesvjetleća plutača	41,0	48,0	63,0	220,0
1332+400		Nesvjetleća plutača	42,0	57,0	61,0	250,0
1345+200		Nesvjetleća plutača				
1345+200		Svjetleća plutača				
1346+050		Nesvjetleća plutača				
1357+000		Nesvjetleća plutača				

1364+400		Nesvjetleća plutača				
1365+400		Nesvjetleća plutača				
1375+300		Nesvjetleća plutača				
1376+500		Nesvjetleća plutača				
1382+600		Svjetleća plutača				
1383+200		Nesvjetleća plutača				
1393+000		Nesvjetleća plutača				
1395+500		Nesvjetleća plutača				
1396+300		Nesvjetleća plutača				
1397+000		Nesvjetleća plutača				
1401+000		Nesvjetleća plutača				
1401+300		Nesvjetleća plutača				
1402+150		Nesvjetleća plutača				
1402+400		Svjetleća plutača				
1403+800		Nesvjetleća plutača				
1404+700		Nesvjetleća plutača				
1410+650		Svjetleća plutača				
1423+000		Nesvjetleća plutača				
1426+000		Nesvjetleća plutača				
1427+600		Nesvjetleća plutača				

NAPOMENE / PROMJENE U PLOVNOM PUTU:

Na 1311 rkm postavljen komplet (CB - plutača, opasno mjesto). Ostale plutače očišćene od granja.

LUČKI KAPETAN
Ivan Barović, dipl.ing.prometa

Dostaviti:

1. Agencija za vodne putove
2. MPPI
3. Lučka kapetanija Osijek
4. Lučka uprava Vukovar
5. CRUP d.o.o.
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PP Ilok
10. PGP Erdut
11. PGP Beli Manastir
12. Dunavsko brodersko društvo
13. Nautica Vukovar d.o.o.
14. Dunavski Lloyd
15. Vodogradnja Osijek d.d.
16. Osijek koteks
17. Hrvatske vode
18. Tankerska plovidba d.o.o.
19. Trast d.d.
20. Adriatica Dunav d.o.o.
21. Carinska uprava
22. Pismohrana