



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, prometa  
i infrastrukture  
LUČKA KAPETANIJA OSIJEK



KLASA: 345-20/19-01/126  
URBROJ: 530-04-13-19-1  
Osijek, 11. srpnja 2019. godine

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 59/2019**

Priopćava se zapovjednicima brodova, brodarkim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi na rijeci Dravi da su službenici MMPI, Uprave unutarnje plovidbe dana 11.07.2019. godine izvršili mjerenje dubina i postavljanje oznaka na dionici plovnog puta rijeke Drave od rkm 22+000 do rkm 54+000. Izmjerene dubine na plovnom putu rijeke Drave su sljedeće:

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			
		Desna ivica ←	Sredina ↔	Lijeva ivica →	Širina (m)
11. 07. 2019. vodostaj Osijek 21 cm, Beliše 183					
23+500	Plovak zeleni	20	19	18	50
23+800	Plovak crveni	23	25	30	50
29+500	Plovak zeleni	40	38	22	60
32+000	Plovak crveni	25	27	26	60
35+300	Plovak crveni	19	19	20	50
37+100	Plovak crveni	39	41	38	70
38+800	Plovak zeleni	30	27	25	60
39+100	Plovak zeleni	28	35	31	60
40+100	Plovak crveni	19	54	59	50
40+300	Plovak crveni	26	24	20	50
40+500	Plovak zeleni	22	23	20	50
42+000	Plovak crveni	16	17	17	60
43+200	Plovak crveni	35	41	28	60
43+800	Plovak zeleni	30	26	23	70
45+000	Plovak crveni	26	26	30	60
49+900	Plovak crveni	25	25	26	50
50+500	Plovak crveni	21	21	22	50
51+000	Plovak crveni	15	15	15	40
53+800	Plovak zeleni	38	38	42	60

U cilju sigurne plovidbe nalaže se zapovjednicima brodova, brodarkim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi da se pridržavaju navedenih gabarita u određivanju maksimalnog gaza plovila kod krcanja tereta.

Izmjerene dubine u plovnom putu podložne su promjenama stoga je potrebno pratiti informacije o trenutnom vodostaju koji je dostupan na internet stranicama Hrvatskih voda ili se obratiti Lučkoj kapetaniji Osijek.

Na dionici od rkm 17+800 do rkm 18+800 rijeke Drave obavljaju se hidrotehnički radovi plovnom mehanizacijom koja djelomično zauzima plovni put.

Plovidba na navedenoj dionici može se obavljati bez ograničenja uz uvjet obvezne najave putem VHF kanala 16. zapovjednika plovila. Komunikacija mora biti uspostavljena na način i na vrijeme, tako da se posadi plovila koja rade na navedenim radovima omogući da se na vrijeme uklone i osiguraju siguran prolazak plovila.

Napomena: porinovani plovci vraćeni na poziciju, svi očišćeni od granja

LUČKI KAPETAN  
kap. Tomislav Cicvarić, dipl.inž.

Dostavlja se:

1. MMPI Uprava sigurnosti plovidbe
2. Hrvatske vode
3. Feliks regulacija d.o.o.
4. Luka Tranzit Osijek d.o.o.
5. Vodogradnja Osijek d.d.
6. Hidrogradnja d.o.o.
7. Dunavski Lloy Sisak d.o.o.
8. Lučka uprava Osijek
9. Riječni zdrug
10. DBD Vukovar
11. VK Iktus
12. MNK Retfala
13. MNK Drava
14. MNK Neptun
15. ŠRSOŽ
16. Pismo hrana
17. Svim zainteresiranim – putem oglasne ploče LK Osijek