



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO MORA, PROMETA  
I INFRASTRUKTURE  
UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE  
LUČKA KAPETANIJA VUKOVAR

KLASA: 345-20/21-01/6  
URBROJ: 530-04-15-21-50  
Vukovar, 25. studenog 2021. godine

Lučka kapetanija Vukovar nadležna temeljem članka 203. i 204. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" broj 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18), a sukladno članku 7. istoga Zakona donosi:

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 50/21**

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 25.11.2021. godine brodom "Connecting Europe" obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1332+400.

rkm	Plovna oznaka		Dubina plovnog puta (dm)			Dimenzije plovnog puta		
			Desna ivica	Sredina	Lijeva ivica	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta(m)
Batina	Dalj	Vukovar				Ilok		
<b>Datum</b>	<b>Vodomerne postaje</b>		<b>Batina</b>	<b>Dalj</b>	<b>Vukovar</b>	<b>Ilok</b>		
<b>25.11.2021.</b>	<b>Vodostaj u 7:00</b>		<b>-22</b>		<b>27</b>			
Pozicija	Vrsta plutače							
1300+200	crvena	Nesvjetleća	35,0	49,0	59,0	100,0	230,0	200,0
1304+000	zelena	Svjetleća	63,0	52,0	29,0	280,0	100,0	250,0
1308+400	crvena	Nesvjetleća	PO NORMI Norma: pri vodostaju +70 cm na vodomernoj postaji Vukovar dubina u plovnom putu 250 cm					
1309+600	crvena	Nesvjetleća						
1309+800	crvena	Nesvjetleća						
1311+000	crvena	Nesvjetleća						
1315+000	crvena	Nesvjetleća						
1317+000	crvena	Nesvjetleća	35,0	39,0	50,0	180,0	180,0	180,0
1320+700	zelena	Nesvjetleća	40,0	48,0	54,0	180,0	200,0	200,0
1321+500	zelena	Svjetleća	55,0	86,0	63,0	200,0	100,0	180,0
1322+400	zelena	Nesvjetleća	53,0	29,0	22,0	200,0	120,0	200,0
1322+600	crvena	Nesvjetleća	25,0	25,0	25,0	230,0	150,0	230,0
1323+000	crvena	Nesvjetleća	25,0	28,0	29,0	120,0	230,0	200,0
1327+600	crvena	Nesvjetleća	26,0	29,0	28,0	150,0	230,0	200,0
1331+200	crvena	Svjetleća	27,0	34,0	52,0	180,0	250,0	230,0
1332+400	crvena	Nesvjetleća	28,0	51,0	59,0	120,0	200,0	180,0
			34,0	39,0	55,0	150,0	230,0	200,0

**Napomena:** upozoravaju se zapovjednici brodova da prilagode gaz broda zbog niskog vodostaja, a osobito na kritičnim mjestima od 1308 do 1311 rkm te od 1321 do 1325 rkm.

LUČKI KAPETAN  
Ivan Barović, dipl. ing. prometa

Dostaviti:

1. Sektor za vodne putove
2. MMPI
3. Lučka kapetanija Osijek
4. Lučka uprava Vukovar
5. Danubiumtours
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PP Ilok
10. PGP Erdut
11. PGP Beli Manastir
12. Euro Agent d.o.o.
13. Nautica Vukovar d.o.o.
14. Dunavski Lloyd
15. Vodogradnja Osijek d.d.
16. Osijek koteks
17. Hrvatske vode
18. Tankerska plovidba d.o.o.
19. Trast d.d.
20. Adriatica Dunav d.o.o.
21. Carinska uprava
22. Hidrogradnja doo
23. Oglasna ploča, ovdje
24. Arhiva