



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
LUČKA KAPETANIJA OSIJEK



KLASA: 345-20/22-01/36
URBROJ: 530-04-13-1-22-1
Osijek, 08. travnja 2022. godine

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 27/2022

Priopćava se zapovjednicima brodova, brodarским poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi na rijeci Dravi da su službenici MMPI, Uprave unutarnje plovidbe dana 05.04.2022 godine izvršili mjerenje dubina i postavljanje oznaka na dionici plovnog puta rijeke Drave od rkm 22+000 do rkm 54+000. Izmjerene dubine na plovnom putu rijeke Drave su sljedeće:

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta (dm)			
		Desna ivica ←	Sredina ↔	Lijeva ivica →	Širina (m)
05.04.2022. vodostaji Osijek -80 cm, Belišeće 69, D. Miholjac -55					
23+300	Plovak zeleni	13	13	12	30
24+000	Plovak crveni	15	16	16	30
29+500	Plovak zeleni	25	19	17	30
32+000	Plovak crveni	17	18	18	30
35+400	Plovak crveni	12	12	12	20
37+100	Plovak crveni	28	24	24	30
38+800	Plovak zeleni	19	23	23	20
39+300	Plovak crveni	21	23	23	20
40+100	Plovak crveni	11	15	17	20
40+300	Plovak crveni	12	14	14	20
41+000	Plovak crveni	14	14	14	30
42+000	Plovak crveni	12	12	10	30
43+200	Plovak crveni	20	22	19	30
43+800	Plovak zeleni	13	14	13	30
45+000	Plovak crveni	18	21	21	20
49+500	Plovak crveni	9	9	9	20
50+500	Plovak crveni	5	5	5	20
51+000	Plovak crveni				
53+800	Plovak zeleni				

Napomene:

- Postavljene plovne oznake od rkm 22 do rkm 50+500
- Daljnja plovidba uzvodno i obilježavanje plovnog puta nije moguća usljed niskog vodostaja
- U cilju sigurne plovidbe nalaže se zapovjednicima brodova, brodarским poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi da se pridržavaju navedenih gabarita u određivanju maksimalnog gaza plovila kod krcanja tereta.
- Izmjerene dubine u plovnom putu podložne su promjenama stoga je potrebno pratiti informacije o trenutnom vodostaju koji je dostupan na internet stranicama Hrvatskih voda ili se obratiti Lučkoj kapetaniji Osijek.
- Plovidba na navedenim dionicama može se obavljati bez ograničenja uz uvjet obvezne najave putem VHF kanala 16. zapovjednika plovila. Komunikacija mora biti uspostavljena na način i na vrijeme, tako da se posadi plovila koja rade na navedenim radovima omogući da se na vrijeme uklone i osiguraju siguran prolazak plovila.

LUČKI KAPETAN
kap. Dragan Mijić, dipl. inž.

Dostavlja se:

1. MMPI Uprava sigurnosti plovidbe
2. Hrvatske vode
3. Feliks regulacija d.o.o.
4. Luka Tranzit Osijek d.o.o.
5. Vodogradnja Osijek d.d.
6. Hidrogradnja d.o.o.
7. Dunavski Lloyd Sisak d.o.o.
8. Lučka uprava Osijek
9. Riječni zdruk
10. DBD Vukovar
11. VK Iktus
12. MNK Retfala
13. MNK Drava
14. MNK Neptun
15. ŠRSOBŽ
16. Pismohrana
17. Svim zainteresiranim – putem oglasne ploče