



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, prometa  
i infrastrukture  
Lučka kapetanija Vukovar



P/8714215









KLASA: 345-20/25-01/1  
URBROJ: 530-04-15-1-25-1  
Vukovar, 22. siječnja 2025. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar, OIB: 22874515170, nadležna temeljem članka 13. stavak 15. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine" br. 118/18) sukladno članku 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br. 144/21) donosi:

### PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 01/2025

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 21.01.2025. godine službenim plovilom Područnog ureda za vodne putove obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1333+000 do rkm 1433+100.

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta ( dm )			Dimenzije plovnog puta		
		Desna ivica ➡	Sredina ➡➡	Lijeva ivica ←	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta ( m )
					Desna obala ➡	Lijeva obala ←	
Datum:	Vodomjerne postaje	Batina	Dalj	Vukovar	Ilok		
21.1.2025	Vodostaj u 7:00 sati	121		130			
1345+200	Nesvjetleća plutača	95	52	41	15	200	160
1345+400	Nesvjetleća plutača	40	49	89	150	200	160
1347+500	Nesvjetleća plutača						
1357+000	Nesvjetleća plutača	54	64	74	200	220	210
1365+700	Nesvjetleća plutača	40	59	94	100	200	180
1375+300	Nesvjetleća plutača	93	87	54	200	100	180
1376+200	Nesvjetleća plutača	76	73	37	200	220	200
1382+500	Svjetleća plutača	46	98	114	200	200	180
1383+200	Nesvjetleća plutača	87	88	111	200	200	180
1393+100	Nesvjetleća plutača						
1395+300	Nesvjetleća plutača	42	61	87	120	200	180
1396+200	Nesvjetleća plutača	81	94	78	180	180	160
1397+000	Nesvjetleća plutača	109	71	39	190	200	180

1401+000		Nesvjetleća plutača	77	81	89	200	200	180
1401+300		Nesvjetleća plutača	44	56	101	230	200	180
1402+000		Svjetleća plutača	43	49	53	240	120	200
1404+500		Nesvjetleća plutača	65	47	42	200	230	180
1410+700		Svjetleća plutača	37	45	56	200	200	180
1423+000		Nesvjetleća plutača	66	48	34	200	180	180
1426+000		Nesvjetleća plutača	41	62	108	180	180	200
1427+700		Nesvjetleća plutača	129	72	32	200	180	180

Službena osoba  
Borna Cerina, mag.ing.traff.



dostaviti

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Područni ured za vodne putove | 13. Osijek koteks                   |
| 2. Uprava unutarnje plovidbe     | 14. Hrvatske vode                   |
| 3. Uprava sigurnosti plovidbe    | 15. Hrvatski veslački klub Vukovar. |
| 4. Lučka kapetanija Osijek       | 16. Adriatica Dunav d.o.o.          |
| 5. Lučka uprava Vukovar          | 17. Carinska uprava                 |
| 6. Luka Vukovar                  | 18. Hidrogradnja d.o.o.             |
| 7. Tranzit Osijek                | 19. Moto-nautički klub Sveti Bono   |
| 8. PP Vukovar                    | 20. Ladar d.o.o. Sisak              |
| 9. PGP Ilok                      | 21. Transjug d.o.o. Zagreb          |
| 10. PGP Dalj                     | 22. Vodoprivreda Vinkovci dd        |
| 11. PGP Beli Manastir            | 23. Oglasna ploča, ovdje            |
| 12. Euro Agent d.o.o.            | 24. Arhiva                          |