



P/9094825

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Vukovar

KLASA: 345-20/25-01/1
URBROJ: 530-04-15-1-25-25
Vukovar, 09. srpnja 2025. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar, OIB: 22874515170, nadležna temeljem članka 13. stavak 15. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine" br. 118/18) sukladno članku 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br. 144/21) donosi:

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 25/2025

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 07.07.2025. godine službenim plovilom Područnog ureda za vodne putove obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1433+100 do rkm 1333+000.

Rkm	Plovna oznaka		Dubina plovnog puta (dm)			Dimenzije plovnog puta		
			Desna ivica ➡	Sredina ➡➡	Lijeva ivica ⬅	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta(m)
						Desna obala ➡	Lijeva obala ⬅	
Datum:	Vodomerne postaje		Batina	Dalj	Vukovar	Ilok		
7.7.2025	Vodostaj u 7:00 sati		-31		-1			
1345+200		Nesvjetleća plutača	28	44	88	120	50	160
1345+400		Nesvjetleća plutača	32	46	85	120	50	160
1347+500		Nesvjetleća plutača						
1357+000		Nesvjetleća plutača	37	53	62	180	220	200
1365+700		Nesvjetleća plutača	28	73	80	80	200	180
1375+300		Nesvjetleća plutača	98	82	39	200	100	180
1376+200		Nesvjetleća plutača	65	64	25	220	250	180
1382+500		Svjetleća plutača	10	87	100	160	200	180
1383+200		Nesvjetleća plutača	38	80	99	200	200	180
1393+100		Nesvjetleća plutača						
1395+300		Nesvjetleća plutača	27	48	77	120	220	200
1396+200		Nesvjetleća plutača	54	91	61	180	120	160
1397+000		Nesvjetleća plutača	98	63	28	180	180	170
1401+000		Nesvjetleća plutača	31	66	75	180	160	160
1401+300		Nesvjetleća plutača	27	45	95	230	230	230
1402+000		Svjetleća plutača	34	41	46	220	80	200
1404+500		Nesvjetleća plutača	53	43	27	200	230	180
1410+700		Svjetleća plutača	24	35	45	100	230	200
1423+000		Nesvjetleća plutača	56	51	15	200	180	180
1426+000		Nesvjetleća plutača	26	52	77	160	180	160
1427+700		Nesvjetleća plutača	117	52	18	200	160	180

Viši stručni savjetnik
Tomislav Tadić, mag. ing. nautike



Dostaviti:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Područni ured za vodne putove | 13. Osijek koteks |
| 2. Uprava unutarnje plovidbe | 14. Hrvatske vode |
| 3. Uprava sigurnosti plovidbe | 15. Hrvatski veslački klub Vukovar. |
| 4. Lučka kapetanija Osijek | 16. Adriatica Dunav d.o.o. |
| 5. Lučka uprava Vukovar | 17. Carinska uprava |
| 6. Luka Vukovar | 18. Hidrogradnja d.o.o. |
| 7. Tranzit Osijek | 19. Moto-nautički klub Sveti Bono |
| 8. PP Vukovar | 20. Lađar d.o.o. Sisak |
| 9. PGP Ilok | 21. Transjug d.o.o. Zagreb |
| 10. PGP Dalj | 22. Vodoprivreda Vinkovci dd |
| 11. PGP Beli Manastir | 23. Oglasna ploča, ovdje |
| 12. Euro Agent d.o.o. | 24. Arhiva |