



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Vukovar



KLASA: 345-20/25-01/1
URBROJ: 530-04-15-1-25-33
Vukovar, 27. kolovoza 2025. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar, OIB: 22874515170, nadležna temeljem članka 13. stavak 15. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine" br. 118/18) sukladno članku 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br. 144/21) donosi:

PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 33/2025

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 26.08.2025. godine službenim plovilom Područnog ureda za vodne putove obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1433+100 do rkm 1333+000.

Rkm	Plovna oznaka		Dubina plovnog puta (dm)			Dimenzije plovnog puta		
			Desna ivica ⇒	Sredina ⇒⇐	Lijeva ivica ⇐	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta(m)
						Desna obala ⇒	Lijeva obala ⇐	
Datum:	Vodomerne postaje		Batina	Dalj	Vukovar	Ilok		
26.8.2025	Vodostaj u 7:00 sati				59			
1345+400		Nesvjetleća plutača	36,0	52,0	90,0	130,0	50,0	120,0
1347+500		Nesvjetleća plutača	40,0	54,0	93,0	130,0	50,0	120,0
1357+000		Nesvjetleća plutača	49,0	61,0	74,0	180,0	200,0	160,0
1365+700		Nesvjetleća plutača	32,0	58,0	87,0	80,0	200,0	180,0
1375+300		Nesvjetleća plutača	109,0	87,0	48,0	200,0	100,0	180,0
1376+200		Nesvjetleća plutača	71,0	48,0	33,0	220,0	250,0	180,0
1382+500		Svjetleća plutača	20,0	96,0	110,0	160,0	200,0	180,0
1383+200		Nesvjetleća plutača	46,0	84,0	104,0	200,0	200,0	180,0
1393+100		Nesvjetleća plutača						
1395+300		Nesvjetleća plutača	31,0	62,0	88,0	120,0	220,0	200,0
1396+200		Nesvjetleća plutača	54,0	103,0	64,0	180,0	120,0	160,0
1397+000		Nesvjetleća plutača	99,0	72,0	32,0	180,0	160,0	160,0
1401+000		Nesvjetleća plutača	31,0	73,0	82,0	180,0	160,0	160,0
1401+300		Nesvjetleća plutača	29,0	31,0	103,0	140,0	230,0	200,0
1402+000		Svjetleća plutača	29,0	32,0	43,0	230,0	80,0	220,0
1404+500		Nesvjetleća plutača	64	43,0	33,0	230,0	170,0	170,0
1410+700		Svjetleća plutača	28,0	43,0	54,0	100,0	230,0	200,0
1423+000		Nesvjetleća plutača	62,0	43,0	22,0	200,0	180,0	180,0
1426+000		Nesvjetleća plutača	31	56,0	10,2	140,0	180,0	170,0
1427+700		Nesvjetleća plutača	129,0	68,0	39,0	210,0	160,0	180,0

Viši savjetnik
Tomislav Tadić, mag. ing. nautike



Dostaviti:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Područni ured za vodne putove | 13. Osijek koteks |
| 2. Uprava unutarnje plovidbe | 14. Hrvatske vode |
| 3. Uprava sigurnosti plovidbe | 15. Hrvatski veslački klub Vukovar. |
| 4. Lučka kapetanija Osijek | 16. Adriatica Dunav d.o.o. |
| 5. Lučka uprava Vukovar | 17. Carinska uprava |
| 6. Luka Vukovar | 18. Hidrogradnja d.o.o. |
| 7. Tranzit Osijek | 19. Moto-nautički klub Sveti Bono |
| 8. PP Vukovar | 20. Lađar d.o.o. Sisak |
| 9. PGP Ilok | 21. Transjug d.o.o. Zagreb |
| 10. PGP Dalj | 22. Vodoprivreda Vinkovci dd |
| 11. PGP Beli Manastir | 23. Oglasna ploča, ovdje |
| 12. Euro Agent d.o.o. | 24. Arhiva |