



P/9727702

REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo mora, prometa  
i infrastrukture  
Lučka kapetanija Vukovar

KLASA: 345-20/26-01/1  
URBROJ: 530-04-15-1-26-45  
Vukovar, 21. svibnja 2026. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Vukovar, OIB: 22874515170, nadležna temeljem članka 13. stavak 15. Zakona o lučkim kapetanijama ("Narodne novine" br. 118/18) sukladno članku 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ("Narodne novine" br. 144/21) donosi:

### PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 45/2026

Obavještavaju se zapovjednici plovila, broderska poduzeća i ostali zainteresirani sudionici u plovidbi da je dana 20.05.2026. godine službenim plovilom Područnog ureda za vodne putove obavljen pregled vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1433+100 do rkm 1333+000.

Rkm	Plovna oznaka	Dubina plovnog puta ( dm )			Dimenzije plovnog puta		
		Desna ivica ➡	Sredina ➡➡	Lijeva ivica ←	Udaljenost od obale		Širina plovnog puta( m )
					Desna obala ➡	Lijeva obala ←	
<b>Datum:</b>	<b>Vodomerne postaje</b>	<b>Batina</b>	<b>Dalj</b>	<b>Vukovar</b>	<b>Ilok</b>		
20.5.2026.	Vodostaj u 7:00 sati	19		61			
1345+400	Nesvjetleća plutača	36	52	90	130	50	120
1347+500	Nesvjetleća plutača	40	54	93	130	50	120
1357+000	Nesvjetleća plutača	49	61	74	180	200	160
1365+700	Nesvjetleća plutača	32	58	87	80	200	180
1375+300	Nesvjetleća plutača	109	87	48	200	100	180
1376+200	Nesvjetleća plutača	71	48	33	220	250	180
1382+500	Svjetleća plutača	20	96	110	160	200	180
1383+200	Nesvjetleća plutača	46	84	104	200	200	180
1393+100	Nesvjetleća plutača						
1395+300	Nesvjetleća plutača	31	62	88	120	220	200
1396+200	Nesvjetleća plutača	54	103	64	180	120	160
1397+000	Nesvjetleća plutača	99	72	32	180	160	160
1401+000	Nesvjetleća plutača	26	73	82	220	160	120
1401+300	Nesvjetleća plutača	22	31	103	190	230	120
1402+000	Svjetleća plutača	29	32	43	230	80	220
1404+500	Nesvjetleća plutača	64	43	33	230	170	170
1410+700	Svjetleća plutača	28	43	54	100	230	200
1423+000	Nesvjetleća plutača	62	43	22	200	180	180
1426+000	Nesvjetleća plutača	31	56	10	140	180	170
1427+700	Nesvjetleća plutača	129	68	39	210	160	180

Napomena: na poziciji 1401 i 1401+300 zbog malog vodostaja crvene plutače pomjerene prema lijevoj obali, te je s time sužen plovni put na 120 metara.



Dostaviti:

1. Područni ured za vodne putove
2. Uprava unutarnje plovidbe
3. Uprava sigurnosti plovidbe
4. Lučka kapetanija Osijek
5. Lučka uprava Vukovar
6. Luka Vukovar
7. Tranzit Osijek
8. PP Vukovar
9. PGP Ilok
10. PGP Dalj
11. PGP Beli Manastir
12. Euro Agent d.o.o.
13. Osijek koteks
14. Hrvatske vode
15. Hrvatski veslački klub Vukovar.
16. Adriatica Dunav d.o.o.
17. Carinska uprava
18. Hidrogradnja d.o.o.
19. Moto-nautički klub Sveti Bono
20. Lađar d.o.o. Sisak
21. Transjug d.o.o. Zagreb
22. Vodoprivreda Vinkovci dd
23. Oglasna ploča, ovdje
24. Civilna zaštita
25. Arhiva