



Republika Hrvatska



P/9379655

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uprava sigurnosti plovidbe
Lučka kapetanija Osijek

KLASA: UP/I-345-24/25-01/224
URBROJ: 530-04-13-1-25-5
Osijek, 14. studenog 2025. godine

Lučka kapetanija Osijek, OIB:22874515170 nadležna na temelju članka 246. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br. 144/21) u postupku inspekcijskog nadzora pokrenutog po službenoj dužnosti nad brisanim čamcem prethodne oznake OK 5376 vlasnika Mirko Čabaj, Opatijska 60, Osijek, OIB:25617329338 sukladno članku 42. i članku 96. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i br.110/21) donosi

R J E Š E N J E

1. Nalaže se vlasniku brisanog čamca potopljenog uz desnu obalu rijeke Drave na r.km. 16+800 da u roku od 8 dana od primitka ovoga rješenja predmetno plovilo ukloni sa unutarnjih voda
2. Vlasnik je dužan u roku od 8 dana od otklanjanja nedostataka pismeno izvijestiti ovu Kapetaniju o izvršenju naloga odnosno poduzetim radnjama.

Obrazloženje

Dana 16. rujna 2025. godine uz desnu obalu rijeke Drave na r.km. 16+800 obavljen je inspekcijski nadzor vodnog puta rijeke Drave. Tom prigodom o utvrđenom stanju sastavljen je zapisnik oznake Klasa:UP/I-345-24/24-01/224 Urbroj:530-04-13-1-25-1.

Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da se uz desnu obalu rijeke Drave na r.km 16+800 na udaljenosti od 3 metra od obale nalazi potopljeni čamac, desnim bokom naslonjen na riječni sprud. Na lijevom boku vidljiva je oznaka čamca OK 5376.

Kako bi se utvrdilo vlasništvo nad predmetnim čamcem izvršen je uvid u podatke o vlasniku čamca iz Upisnika brodova Republike Hrvatske. Uvidom u navedene podatke utvrđeno je da čamac oznake OK 5376 dana 12. rujna 2024. godine rješenjem Lučke kapetanije Osijek Klasa:UP/I-345-24/25-01/985 Urbroj:530-04-13-2-24-2 izbrisan iz Upisnika brodova Republike Hrvatske na zahtjev vlasnika g. Mirka Čabaja iz Osijeka, a kao razlog brisanja navedena je činjenica da je čamac propao.

Odredbama članka 11. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda propisano je da se potopljeni objekti unutarnje plovidbe moraju ukloniti sa unutarnjih voda. Slijedom navedenog, a pozivom na odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, dana 17. rujna 2025. godine Lučka kapetanija Osijek izdala je vlasniku predmetnog čamca rješenje oznake Klasa: UP/I-345-24/25-01/224 Urbroj:530-04-13-1-25-3 kojim mu se nalaže da isti u roku od 15 dana ukloni sa unutarnjih voda. Vlasnik je rješenje zaprimio 19. rujna 2025. godine, a krajnji rok za izvršenje naloga bio je 06. listopada 2025. godine.

Kontrolnim inspeksijskim nadzorom koji je obavljen 29. listopada 2025. godine utvrđeno je da vlasnik nije postupio po naprijed navedenom nalogu Lučke kapetanije Osijek odnosno da nije predmetni čamac uklonio sa unutarnjih voda. O zatečenom stanju sastavljena je službena bilješka inspektora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Osijek. Slijedom navedenog, nužno je pozvati se na odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i naložiti vlasniku da brisani čamac koji je potopljen uz desnu obalu rijeke Drave na r.km. 16+800 u roku od 8 dana trajno ukloni sa unutarnjih voda Republike Hrvatske.

Na temelju članka 247. stavka 1. točke 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i pozivom na odredbe članka 11. stavka 3. istoga Zakona riješeno je kako je navedeno u izreci.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba. Nezadovoljna stranka može u roku od 30 dana od dana primitka rješenja tužbom Upravnom sudu u Osijeku pokrenuti upravni spor. Tužba se predaje neposredno navedenom sudu u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem. Tužba se podnosi u onolikom broju primjeraka koliko ima stranaka u postupku te po jedan primjerak za sud i svakom se primjerku prilaže izvornik ili preslika ovoga rješenja.

Dostaviti:

1. Mirko Čabaj, Opatijska 60, Osijek

2. Spis predmeta, ovdje

Viši inspektor
Robert Lacković

